

BOP.BAS.020 Sofortige Reaktion auf ein Sicherheitsproblem

Regulation (EU) 2020/357

Der Betreiber muss Folgendes umsetzen:

1. Die von der zuständigen Behörde auferlegten Sicherheitsmaßnahmen nach Punkt ARO.GEN.135(c) des Anhangs II (Teil-ARO) der Verordnung (EU) Nr.965/2012;
2. Lufttüchtigkeitsanweisungen sowie andere obligatorische, von der Agentur nach Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung (EU) 2018/1139 herausgegebene Informationen.

[BOP.BAS.025 Benennung als verantwortlicher Pilot](#)

From:

<https://www.balloonwiki.org/luftrecht/> - **Ballaeron - wo steht das?**

Permanent link:

<https://www.balloonwiki.org/luftrecht/doku.php/de/bop.bas/020>

Last update: **2024/02/25 14:09**

